

VEGAFLEX 80 HART

HW-Version, verfügbar seit	Beschreibung
1.1.1 09/2015	Änderungen gegenüber HW Version 1.1.0: <ul style="list-style-type: none">– Ursache für Ausfälle von einzelnen Geräten mit Fehlermeldung F040/8000 „Fehler in der Elektronik“ bei Temperaturen < -2 °C behoben<ul style="list-style-type: none">○ Verbessertes Timing bei der Synchronisation der HF-Signale
1.1.0 05/2014	Änderungen gegenüber HW Version 1.0.0: <ul style="list-style-type: none">– Verbessertes EMV Verhalten (Burst-Einkopplung) bei<ul style="list-style-type: none">○ Der Übertragung der digitalen Daten des Stromausgangs○ Reset des Prozessors

Legende:

Bezeichnung	Beschreibung
HW Version	Kompatibilitätsversion.Funktionserweiterungsversion.Fehlerkorrekturversion
verfügbar seit	Monat/Jahr