

Herstellerinformation

Software- und Hardwareänderungen (in Anlehnung an NAMUR-Empfehlung NE 53)

1. Art des Gerätes

1. Feldgerät
 2. Signalverarbeitendes Gerät
 3. Anzeige-/Bedienkomponente
 4. Bediensoftware

Hersteller: VEGA Grieshaber KG **Gerät:** PLICSCOM **Typ:** PLICSCOM.XW

2. Software

Bisherige Softwareversion:

0	1
0	1

 .

1	2
1	3

 .

0	1
0	0

 vom April 2016
 Neue Softwareversion:

0	1
0	1

 .

1	2
1	3

 .

0	1
0	0

 vom April 2018

Beschreibung der Änderung gegenüber der Vorgängerversion:

Fehlerbehebungen:

- plics[®]plus-Sensoren:
 - Bei plics[®]plus-Sensoren mit älteren Softwareversionen kann es bei einer Bluetooth-Kommunikation zur Unterbrechung der Kommunikation kommen. PLICSCOM bleibt im Bild „Bluetooth connected“ stehen.
- PROTRAC-Sensoren:
 - PLICSCOM startete beim Verbindungsaufbau mit PROTRAC-Sensoren neu
- Kommunikation:
 - Verbesserte und stabilere Kommunikation zum Sensor und über Bluetooth

Nähere Informationen siehe Übersicht der Versionen im Downloadbereich unter www.vega.com/downloads.

3. Hardware

Bisherige Hardwareversion:

 .

 .

 vom _____
 Neue Hardwareversion:

 .

 .

 vom _____

Beschreibung der Änderung gegenüber der Vorgängerversion:

Nähere Informationen siehe Übersicht der Versionen im Downloadbereich unter www.vega.com/downloads.

4. Software-Kompatibilität

Ist ein Software-Update notwendig?

- Nein
 Ja, Begründung:
 Durch die neue Software werden diverse Fehler behoben.

Ist nach dem Software-Update die Abwärtskompatibilität gegeben?

- Ja
 Nein, Beschreibung:

Wie wird das Software-Update durchgeführt? (Beschreibung der Vorgehensweise)

Das Softwareupdate kann mit dem Programm Pactware/DTM und der Hardware Bluetooth-USB-Adapter über Bluetooth durchgeführt werden.

4. Betriebsanleitung

Wurde die Betriebsanleitung aufgrund der Software-/Hardwareänderung geändert?

- Ja,

Geräte-Typ	Neue Anleitungs-Nr.	vom

- Nein,

Geräte-Typ	Bisherige Anleitungs-Nr.	vom
PLICSCOM	36433	18.02.2018

5. Gerätepreis

Hat sich der Gerätepreis geändert?

- Nein
 Ja

Bisheriger Geräte-Listenpreis: _____ 173 €

Neuer Geräte-Listenpreis: _____ €

Preis für ein Update (ohne Einbau): _____ €

23.4.2018

Datum

i. V. Thomas Jule

Unterschrift

Herstellerinformation

Software- und Hardwareänderungen (in Anlehnung an NAMUR-Empfehlung NE 53)

1. Art des Gerätes

1. Feldgerät
 2. Signalverarbeitendes Gerät
 3. Anzeige-/Bedienkomponente
 4. Bediensoftware

Hersteller: VEGA Grieshaber KG **Gerät:** PLICSCOM **Typ:** PLICSCOM.XU
PLICSCOM.XW

2. Software

Bisherige Softwareversion:

 .

 .

 vom _____
 Neue Softwareversion:

 .

 .

 vom _____

Beschreibung der Änderung gegenüber der Vorgängerversion:

Nähere Informationen siehe Übersicht der Versionen im Downloadbereich unter www.vega.com/downloads.

3. Hardware

Bisherige Hardwareversion:

0	1

 .

1	1

 .

0	1

 vom März 2016
 Neue Hardwareversion:

0	1

 .

1	2

 .

0	0

 vom April 2018

Beschreibung der Änderung gegenüber der Vorgängerversion:

Fehlerkorrekturen:

- Hintergrundbeleuchtung:
 - Erhöhung der Beleuchtungsstärke
- Explosionsschutz:
 - Eigensichere Anbindung des Display
 - Verzicht auf Verklebung
- Anlaufverhalten
 - Verhinderung von undefiniertem Anlaufverhalten

Nähere Informationen siehe Übersicht der Versionen im Downloadbereich unter www.vega.com/downloads.

4. Software-Kompatibilität

Ist ein Software-Update notwendig?

- Nein
 Ja, Begründung:

Ist nach dem Software-Update die Abwärtskompatibilität gegeben?

- Ja
 Nein, Beschreibung:

Wie wird das Software-Update durchgeführt? (Beschreibung der Vorgehensweise)

4. Betriebsanleitung

Wurde die Betriebsanleitung aufgrund der Software-/Hardwareänderung geändert?

- Ja,

Geräte-Typ	Neue Anleitungs-Nr.	vom

- Nein,

Geräte-Typ	Bisherige Anleitungs-Nr.	vom
PLICSCOM	36433	18.02.2018

5. Gerätepreis

Hat sich der Gerätepreis geändert?

- Nein
 Ja

Bisheriger Geräte-Listenpreis: _____ 173 €

Neuer Geräte-Listenpreis: _____ €

Preis für ein Update (ohne Einbau): _____ €

2.4.2018

 Datum

i. V. Thomas Osk

 Unterschrift

Herstellerinformation

Software- und Hardwareänderungen (in Anlehnung an NAMUR-Empfehlung NE 53)

1. Art des Gerätes

1. Feldgerät
 2. Signalverarbeitendes Gerät
 3. Anzeige-/Bedienkomponente
 4. Bediensoftware

Hersteller: VEGA Grieshaber KG **Gerät:** PLICSCOM **Typ:** PLICSCOM.XU
PLICSCOM.XW

2. Software

Bisherige Softwareversion:

0	1
0	1

 .

1	2
1	2

 .

0	0
0	1

 vom März 2016
 Neue Softwareversion:

0	1
0	1

 .

1	2
1	2

 .

0	1
0	1

 vom April 2016

Beschreibung der Änderung gegenüber der Vorgängerversion:

Fehlerbehebungen:

- plics[®]plus-Sensoren:
 - Bei plics[®]plus-Sensoren mit älteren Softwareversionen kann es bei einer Bluetooth-Kommunikation zur Unterbrechung der Kommunikation kommen. PLICSCOM bleibt im Bild „Bluetooth connected“ stehen.
- PROTRAC-Sensoren:
 - PLICSCOM startete beim Verbindungsaufbau mit PROTRAC-Sensoren neu
- Kommunikation:
 - Verbesserte und stabilere Kommunikation zum Sensor und über Bluetooth

Nähere Informationen siehe Übersicht der Versionen im Downloadbereich unter www.vega.com/downloads.

3. Hardware

Bisherige Hardwareversion:

 .

 .

 vom _____
 Neue Hardwareversion:

 .

 .

 vom _____

Beschreibung der Änderung gegenüber der Vorgängerversion:

Nähere Informationen siehe Übersicht der Versionen im Downloadbereich unter www.vega.com/downloads.

4. Software-Kompatibilität

Ist ein Software-Update notwendig?

- Nein
 Ja, Begründung:

Durch die neue Software werden diverse Fehler behoben.

Ist nach dem Software-Update die Abwärtskompatibilität gegeben?

- Ja
 Nein, Beschreibung:

Wie wird das Software-Update durchgeführt? (Beschreibung der Vorgehensweise)

Das Softwareupdate kann mit dem Programm Pactware/DTM und der Hardware Bluetooth-USB-Adapter über Bluetooth durchgeführt werden.

4. Betriebsanleitung

Wurde die Betriebsanleitung aufgrund der Software-/Hardwareänderung geändert?

- Ja,

Geräte-Typ	Neue Anleitungs-Nr.	vom

- Nein,

Geräte-Typ	Bisherige Anleitungs-Nr.	vom
PLICSCOM	36433	13.04.2016

5. Gerätepreis

Hat sich der Gerätepreis geändert?

- Nein
 Ja

Bisheriger Geräte-Listenpreis: _____ 173 €

Neuer Geräte-Listenpreis: _____ €

Preis für ein Update (ohne Einbau): _____ €

19.7.2016

 Datum

i. V. Thomas Datz

 Unterschrift

Herstellerinformation

Software- und Hardwareänderungen (in Anlehnung an NAMUR-Empfehlung NE 53)

1. Art des Gerätes

1. Feldgerät
 2. Signalverarbeitendes Gerät
 3. Anzeige-/Bedienkomponente
 4. Bediensoftware

Hersteller: VEGA Grieshaber KG **Gerät:** PLICSCOM **Typ:** PLICSCOM.XU
PLICSCOM.XW

2. Software

Bisherige Softwareversion:

 .

 .

 vom _____
 Neue Softwareversion:

 .

 .

 vom _____

Beschreibung der Änderung gegenüber der Vorgängerversion:

Nähere Informationen siehe Übersicht der Versionen im Downloadbereich unter www.vega.com/downloads.

3. Hardware I

Bisherige Hardwareversion:

0	1

 .

1	1

 .

0	0

 vom Februar 2016
 Neue Hardwareversion:

0	1

 .

1	1

 .

0	1

 vom März 2016

Beschreibung der Änderung gegenüber der Vorgängerversion:

Fehlerkorrekturen:

- Explosionsschutz:
 - Kann für Geräte mit Explosionsschutz verwendet werden

Nähere Informationen siehe Übersicht der Versionen im Downloadbereich unter www.vega.com/downloads.

4. Software-Kompatibilität

Ist ein Software-Update notwendig?

- Nein
 Ja, Begründung:
 Durch die neue Software werden diverse Fehler behoben.

Ist nach dem Software-Update die Abwärtskompatibilität gegeben?

- Ja
 Nein, Beschreibung:

Wie wird das Software-Update durchgeführt? (Beschreibung der Vorgehensweise)

4. Betriebsanleitung

Wurde die Betriebsanleitung aufgrund der Software-/Hardwareänderung geändert?

Ja,

Geräte-Typ	Neue Anleitungs-Nr.	vom

Nein,

Geräte-Typ	Bisherige Anleitungs-Nr.	vom
PLICSCOM	36433	13.04.2016

5. Gerätepreis

Hat sich der Gerätepreis geändert?

Nein

Ja

Bisheriger Geräte-Listenpreis: _____ 173 €

Neuer Geräte-Listenpreis: _____ €

Preis für ein Update (ohne Einbau): _____ €

19.7.2016

 Datum

i. V. Thomas Osk

 Unterschrift

Herstellerinformation

Software- und Hardwareänderungen (in Anlehnung an NAMUR-Empfehlung NE 53)

1. Art des Gerätes

1. Feldgerät
 2. Signalverarbeitendes Gerät
 3. Anzeige-/Bedienkomponente
 4. Bediensoftware

Hersteller: VEGA Grieshaber KG **Gerät:** PLICSCOM **Typ:** PLICSCOM.XU
PLICSCOM.XW

2. Software

Bisherige Softwareversion:

0	1
0	1

 .

1	1
1	2

 .

0	1
0	0

 vom Februar 2016
 Neue Softwareversion:

0	1
0	1

 .

1	1
1	2

 .

0	1
0	0

 vom März 2016

Beschreibung der Änderung gegenüber der Vorgängerversion:

Nähere Informationen siehe Übersicht der Versionen im Downloadbereich unter www.vega.com/downloads.

3. Hardware I

Bisherige Hardwareversion:

 vom _____
 Neue Hardwareversion:

 vom _____

Beschreibung der Änderung gegenüber der Vorgängerversion:

Fehlerkorrekturen:

- Explosionsschutz:
 - Kann für Geräte mit Explosionsschutz verwendet werden

Nähere Informationen siehe Übersicht der Versionen im Downloadbereich unter www.vega.com/downloads.

4. Software-Kompatibilität

Ist ein Software-Update notwendig?

- Nein
 Ja, Begründung:
 Durch die neue Software werden diverse Fehler behoben.

Ist nach dem Software-Update die Abwärtskompatibilität gegeben?

- Ja
 Nein, Beschreibung:

Wie wird das Software-Update durchgeführt? (Beschreibung der Vorgehensweise)

4. Betriebsanleitung

Wurde die Betriebsanleitung aufgrund der Software-/Hardwareänderung geändert?

Ja,

Geräte-Typ	Neue Anleitungs-Nr.	vom

Nein,

Geräte-Typ	Bisherige Anleitungs-Nr.	vom
PLICSCOM	36433	12.02.2016

5. Gerätepreis

Hat sich der Gerätepreis geändert?

Nein

Ja

Bisheriger Geräte-Listenpreis: _____ 173 €

Neuer Geräte-Listenpreis: _____ €

Preis für ein Update (ohne Einbau): _____ €

19.7.2016 _____

i. V. Thomas Osk
