

VEGAMET 624

Steuergerät und Anzeigeinstrument für Füllstandsensoren



Anwendungsbereich

Das Steuergerät VEGAMET 624 speist den angeschlossenen 4 ... 20 mA/HART-Sensor, verarbeitet die Messwerte und zeigt diese an. Das VEGAMET 624 ist ideal für die einfache Regelung und Steuerung in Füllstand-, Pegel- und Prozessdruckmessungen. Für die Bestandserfassung in entfernten Lagersilos sind Schnittstellen zur einfachen Datenfernübertragung integriert. Umfangreiche Abgleichfunktionen erlauben individuelle Anpassungen an die jeweilige Aufgabenstellung.

Ihr Nutzen

- Gleichmäßige Auslastung der Pumpen durch integriertes Pumpenmanagement
- Einfache Einbindung in das Intranet/Extranet durch integrierten Webserver
- Einfache Datenaufzeichnung und Historienabruf durch integrierten Messwertspeicher

Funktion

Das Steuergerät VEGAMET 624 versorgt einen beliebigen 4 ... 20 mA/ HART-Sensor und verarbeitet dessen Messwert weiter. Durch einen Abgleich am VEGAMET kann dieser Messwert beliebig skaliert/linearisiert und so über die Stromausgänge an nachgeschaltete Geräte weitergegeben werden. Es stehen drei Arbeitsrelais als Grenzwertmelder zur Verfügung.

Optionale Schnittstellen bieten die Möglichkeit, Messwerte aus der Ferne abzurufen. Ein integrierter Webserver bietet die Möglichkeit, Messwerte in einem Netzwerk zur Verfügung zu stellen.

Zulassungen

Für VEGA-Geräte sind weltweite Zulassungen, z. B. für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, auf Schiffen oder bei hygienischen Anwendungen, verfügbar.

Für zugelassene Geräte (z. B. mit Ex-Zulassung) gelten die technischen Daten in den entsprechenden Sicherheitshinweisen. Diese können in einzelnen Fällen von den hier aufgeführten Daten abweichen.

Detaillierte Informationen über die verfügbaren Zulassungen finden Sie beim jeweiligen Produkt auf unserer Homepage.

| Techni | ische | Daten |
|--------|-------|-------|
| | | |

Bauform Einbaugerät mit Klemmsockel zur Montage auf Tragschiene (35 x 7,5 nach

DIN EN 50022/60715)

Anschlussklemmen

Klemmenart
 Max. Aderquerschnitt
 Schraubklemme
 1,5 mm² (AWG 16)

Betriebsspannung

– Nennspannung AC 24 ... 230 V (-15 %, +10 %) 50/60 Hz

- Nennspannung DC 24 ... 65 V (-15 %, +10 %)

Max. Leistungsaufnahme 12 VA; 7,5 W

Sensoreingang

Anzahl Sensoren 1 x 4 ... 20 mA (HART)

Eingangsart (auswählbar)

Aktiver Eingang
 Passiver Eingang
 Sensorversorgung durch VEGAMET 624
 Passiver Eingang
 Sensor hat eigene Spannungsversorgung

Messwertübertragung (umschaltbar)

HART-Protokoll digital für VEGA-HART-Sensoren
 4 ... 20 mA analog für 4 ... 20 mA-Sensoren

Messabweichung

Genauigkeit ±20 μA (0,1 % von 20 mA)

Relaisausgänge

Anzahl 3 x Arbeitsrelais, 1 x Störmelderelais
Schaltspannung min. 10 mV DC, max. 250 V AC/DC
Schaltstrom min. 10 μA DC, max. 3 A AC, 1 A DC
Schaltleistung min. 50 mW, max. 750 VA, max. 40 W DC

Stromausgänge

Anzahl 3 x Ausgang

Bereich 0/4 ... 20 mA, 20 ... 0/4 mA

Max. Bürde 500Ω

Ethernetschnittstelle (optional)

Anzahl 1 x, nicht mit RS232 kombinierbar

Datenübertragung 10/100 MBit

RS232-Schnittstelle (optional)

Anzahl 1 x, nicht mit Ethernet kombinierbar

Anzeigen

Messwertanzeige

- Grafikfähiges LC-Dis- 50 x 25 mm, digitale und quasianaloge

play, beleuchtet Anzeige

LED-Anzeigen

- Status Betriebsspan- 1 x LED grün

nung

Status StörmeldungStatus Arbeitsrelais3 x LED gelb

1/2/3

Status Schnittstelle 1 x LED grün

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)

Elektrische Schutzmaßnahmen


Schutzart

Gerät IP 30Klemmsockel IP 20Schutzklasse II




Bedienung

Die Bedienung des VEGAMET 624 erfolgt menügeführt über vier frontseitige Tasten und ein übersichtliches, grafikfähiges LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung. Alternativ kann das Gerät über die Bediensoftware PACTware und den entsprechenden DTM parametriert werden.



Elektrischer Anschluss




Anschluss VEGAMET 624 mit Zweileitersensor

- 1 Internes Arbeitsrelais 1
- 2 Internes Arbeitsrelais 2
- 3 Internes Arbeitsrelais 3
- 4 Interner Stromausgang 1
- 5 Interner Stromausgang 2
- 6 Interner Stromausgang 3
- 7 Spannungsversorgung des VEGAMET 624
- 8 Messdateneingang mit Sensorversorgung (aktiver Eingang)
- 9 Messdateneingang (passiver Eingang), nicht bei Ex-ia-Ausführung
- 10 Internes Störmelderelais
- 11 4 ... 20 mA/HART-Sensor (Zweileiterausführung)

Details zum elektrischen Anschluss finden Sie in der Betriebsanleitung des Gerätes auf unserer Homepage unter www.vega.com/downloads.

Maße



Information

Auf unserer Homepage finden Sie weiterführende Informationen zum VEGA-Produktprogramm.

Im Downloadbereich auf unserer Homepage finden Sie Betriebsanleitungen, Produktinformationen, Branchenbroschüren, Zulassungsdokumente, Gerätezeichnungen und vieles mehr.

Dort ist auch Softwarezubehör wie die aktuelle Gerätesoftware und die passende Bediensoftware verfügbar.

Kontakt

Ihren persönlichen Ansprechpartner bei VEGA finden Sie auf unserer Homepage unter "Kontakt".