



Надежно

Надежный контроль процесса обезвоживания

Экономично

Оптимальная работа установки

Удобно


Прочная измерительная техника, не требуется обслуживание

Обезвоживание ила

Сигнализация уровня ила и воды

Сброженный ил перед сушкой обезвоживается в центрифугах или фильтр-прессах. Получаемый при этом фильтрат снова проходит очистной процесс. Для управления насосами и защиты от переполнения в приемной емкости с фильтратом используется сигнализатор уровня. Управление выгрузкой обезвоженного ила обеспечивается контролем предельного уровня.

Подробнее



VEGASWING 63

Вибрационный сигнализатор предельного уровня для управления насосами в приемной емкости фильтрата

- Надежная сигнализация уровня также при переменном составе воды
- Простота монтажа, не требуется настройка
- Эксплуатация без обслуживания

[Показать продукт](#)

VEGACAP 66

Емкостной сигнализатор предельного уровня для управления выгрузкой

- Надежная сигнализация уровня также на липких средах
- Простота монтажа и настройки датчика
- Эксплуатация без обслуживания, нет износа

[Показать продукт](#)

VEGATOR 121

Одноканальное управляющее устройство для сигнализации уровня

- Контроль короткого замыкания, обрыва измерительной линии и неисправностей в датчике
- Простая и удобная проверка функции по SIL и WHG посредством тестовой кнопки
- Простой монтаж на несущей рейке, съемные кодированные клеммы

[Показать продукт](#)

VEGATOR 141

Одноканальное управляющее устройство для сигнализации уровня

- Простота установки точки переключения потенциометром
- Хорошо видимая светодиодная индикация состояния переключения
- Простой монтаж на несущей рейке, съемные кодированные клеммные блоки

[Показать продукт](#)



PRO

VEGASWING 63

[Показать продукт](#)



Температура процесса
-50 ... 250 °C

Давление процесса
-1 ... 64 бар

Исполнение
Стандартное
Гигиенические применения
С газонепроницаемой втулкой
С удлинительной трубкой
С температурной вставкой

Материалы в контакте со средой
PFA
316L
Сплав C22 (2.4602)
Сплав 400 (2.4360)
ECTFE
Эмаль

Резьбовое присоединение
≥ G $\frac{3}{4}$, ≥ $\frac{1}{2}$ NPT

Фланцевое присоединение
≥ DN25, ≥ 1"

Гигиенические присоединения
Зажим ≥ 1" - DIN32676, ISO2852
Резьбовое трубное соединение ≥ 1½", ≥ DN40 - DIN 11851
Varivent ≥ DN25
Асепт. присоединение с шлицевой накидной гайкой - F40
SMS 1145 DN51
SMS DN38
Асептические резьбовые соединения ≥ DN25 - DIN11864-1-A
Асептическое фланцевое соединение DIN11864-2-A; DN60 (ISO) ø60,3
Резьбовой штуцер SMS DN38 PN6

Материал уплотнения
Нет контактирующего со средой уплотнения

Материал корпуса
Пластик
Алюминий
Нержавеющая сталь (точное литье)
Нержавеющая сталь (электрополир.)

Степень защиты
IP66/IP67
IP66/IP68 (1 bar)
IP65

PRO

VEGACAP 66

[Показать продукт](#)



Диапазон измерения расстояния
-

Температура процесса
-50 ... 200 °C

Давление процесса
-1 ... 64 бар

Исполнение
Трос ø6 мм с экранирующей трубкой, без груза
Трос ø6 мм с экранирующей трубкой, с натяжным грузом
Трос ø6 мм с натяжным грузом
Трос ø8 мм с защитой от истирания, без груза
Трос ø8 мм с защитой от истирания, с натяжным грузом
Трос ø8 мм с натяжным грузом
Трос PA ø 12 мм с экранирующей трубкой и натяжным грузом

Материалы в контакте со средой
PTFE
316L
PA
PEEK
Сталь

Резьбовое присоединение
≥ G1, ≥ 1 NPT

Фланцевое присоединение
≥ DN50, ≥ 2"

Материал корпуса
Пластик
Алюминий
Нержавеющая сталь (точное литье)
Нержавеющая сталь (электрополир.)

Степень защиты
IP66/IP68 (0,2 bar)
IP66/IP67
IP66/IP68 (1 bar)

Выход
Реле (DPDT)
Бесконтактный переключатель
Транзистор (NPN/PNP)
Двухпроводный

VEGATOR 121

[Показать продукт](#)



Степень защиты
IP20

Вход
1 x вход датчика 2-провод. 8/16 mA

Выход
1 x рабочее реле (SPDT)
как опция 1 x релейный выход сигнала неисправности (SPDT)

Окружающая температура
-20 ... 60 °C

Вход сигнала (указать)
2-провод. 8/16 mA

Выход сигнала (указать)
Рабочее реле
Реле сигнала неисправности

VEGATOR 141
[Показать продукт](#)



Степень защиты

IP20

Вход

1 x вход датчика 4 ... 20 mA

Выход

1 x рабочее реле (SPDT)
как опция 1 x релейный выход сигнала неисправности (SPDT)

Окружающая температура

-20 ... 60 °C

Вход сигнала (указать)

4 ... 20 mA

Выход сигнала (указать)

Рабочее реле
Реле сигнала неисправности