

Herstellerinformation

Software- und Hardwareänderungen (in Anlehnung an NAMUR-Empfehlung NE 53)

1. Art des Gerätes

1. Feldgerät
 2. Signalverarbeitendes Gerät
 3. Anzeige-/Bedienkomponente
 4. Bediensoftware

Hersteller: VEGA Grieshaber KG **Gerät:** VEGAPULS 69 **Typ:** 2L Foundation Fieldbus

2. Software

Bisherige Softwareversion:

	1
	0

 .

	0	2
	0	0

 vom September 2017

Neue Softwareversion:

	1
	0

 .

	0	2
	0	1

 vom Februar 2018

Beschreibung der Änderung gegenüber der Vorgängerversion:

- Korrektur eines Fehlers bei aktiviertem Echokurvenspeicher

Nähere Informationen siehe Übersicht der Versionen im Downloadbereich unter www.vega.com/downloads.

3. Hardware I

Bisherige Hardwareversion:

	1
	0

 .

	0	0
	0	0

 vom September 2015

Neue Hardwareversion:

	1
	0

 .

	0	0
	0	1

 vom September 2017

Beschreibung der Änderung gegenüber der Vorgängerversion:

- Austausch des Oszillators im HF-Modul und des zugehörigen Phasenregelkreises

Nähere Informationen siehe Übersicht der Versionen im Downloadbereich unter www.vega.com/downloads.

4. Software-Kompatibilität

Ist ein Software-Update notwendig?

- Nein
 Ja, Begründung:

Ist nach dem Software-Update die Abwärtskompatibilität gegeben?

- Ja
 Nein, Beschreibung:

Wie wird das Software-Update durchgeführt (Beschreibung der Vorgehensweise)?

Über Bedientool PACTware/DTM

4. Betriebsanleitung

Wurde die Betriebsanleitung aufgrund der Software-/Hardwareänderung geändert?

Ja,

Geräte-Typ	Neue Anleitungs-Nr.	vom

Nein,

Geräte-Typ	Bisherige Anleitungs-Nr.	vom
VEGAPULS 69, Foundation Fieldbus	47251	10.08.2017

5. Gerätepreis

Hat sich der Gerätepreis geändert?

Nein

Ja

Bisheriger Geräte-Listenpreis: _____ €

Neuer Geräte-Listenpreis: _____ €

Preis für ein Update (ohne Einbau): _____ €

07.02.2018

Datum

i. V. Thomas Datz

Unterschrift