

Herstellerinformation

Software- und Hardwareänderungen (in Anlehnung an NAMUR-Empfehlung NE 53)

1. Art des Gerätes

- ☒ 1. Feldgerät
 ☐ 2. Signalverarbeitendes Gerät
☐ 3. Anzeige-/Bedienkomponente
 ☐ 4. Bediensoftware

Hersteller: VEGA Grieshaber KG Gerät: VEGAPULS 69 Typ: 2L Profibus PA

2. Software

Bisherige Softwareversion:

	1

 .

0	2

 .

0	0

 vom September 2017
 Neue Softwareversion:

	1

 .

0	2

 .

0	1

 vom Februar 2018

Beschreibung der Änderung gegenüber der Vorgängerversion:

- Korrektur eines Fehlers bei aktiviertem Echokurvenspeicher

Nähere Informationen siehe Übersicht der Versionen im Downloadbereich unter www.vega.com/downloads.

3. Hardware I

Bisherige Hardwareversion:

	1

 .

0	0

 .

0	1

 vom September 2015
 Neue Hardwareversion:

	1

 .

0	0

 .

0	2

 vom September 2017

Beschreibung der Änderung gegenüber der Vorgängerversion:

- Austausch des Oszillators im HF-Modul und des zugehörigen Phasenregelkreises

Nähere Informationen siehe Übersicht der Versionen im Downloadbereich unter www.vega.com/downloads.

4. Software-Kompatibilität

Ist ein Software-Update notwendig?

- ☒ Nein
☐ Ja, Begründung:

Ist nach dem Software-Update die Abwärtskompatibilität gegeben?

- ☒ Ja
☐ Nein, Beschreibung:

Wie wird das Software-Update durchgeführt (Beschreibung der Vorgehensweise)?

Über Bedientool PACTware/DTM

4. Betriebsanleitung

Wurde die Betriebsanleitung aufgrund der Software-/Hardwareänderung geändert?

☐ Ja,

Geräte-Typ	Neue Anleitungs-Nr.	vom

☒ Nein,

Geräte-Typ	Bisherige Anleitungs-Nr.	vom
VEGAPULS 69, Profibus PA	47250	10.08.2017

5. Gerätepreis

Hat sich der Gerätepreis geändert?

☒ Nein

☐ Ja

Bisheriger Geräte-Listenpreis: _____ €

Neuer Geräte-Listenpreis: _____ €

Preis für ein Update (ohne Einbau): _____ €

07.02.2018

Datum

i. V. Thomas Datz

Unterschrift