



#### Надежно

Надежная работа даже при неспокойной поверхности среды

#### Экономично

Экономичное решение без капилляров

#### Удобно


Монтаж заподлицо исключает отложения, не требуется обслуживание

## Мокрая газоочистка

### Измерение уровня в скруббере для мокрой очистки дымовых газов

Дымовые газы, образующиеся при сжигании мусора, перед выпуском в окружающую среду должны пройти очистку. В процессе мокрой очистки из дымовых газов удаляются кислые составляющие, прежде всего диоксид серы. Для промывки применяют орошение газа противотоком известковой воды в скруббере. Отфильтрованные из промывочной воды остатки известки используются дальше как сырье, например для производства гипсокартона. Для непрерывного процесса очистки в скруббере необходимо поддерживать постоянный уровень.

[Подробнее](#)



### VEGABAR 82

Электронное измерение разности давлений для контроля уровня в скруббере

- Надежная работа при сложных условиях процесса
- Измерение поддерживает непрерывную работу
- Простота монтажа без импульсных линий

[Показать продукт](#)

## VEGABAR 82

[Показать продукт](#)**Диапазон измерения расстояния**

-

**Диапазон измерения давления**

-1 ... 100 бар

**Температура процесса**

-40 ... 150 °C

**Давление процесса**

-1 ... 100 бар

**Точность измерения**

0,05 %

**Материалы в контакте со средой**

PVDF

316L

Сплав C22 (2.4602)

PP

1.4057

1.4410

Сплав C276 (2.4819)

Дуплекс (1.4462)

Titan Grade 2 (3.7035)

**Резьбовое присоединение**

≥ G½, ≥ ½ NPT

**Фланцевое присоединение**

≥ DN15, ≥ ½"

**Гигиенические присоединения**

Зажим ≥ 1" - DIN32676, ISO2852

Резьбовое трубное соединение ≥ DN25 - DIN 11851

Асепт. присоединение с натяжным фланцем - DN32

Асепт. присоединение с шлицевой накидной гайкой -

F40

Присоединение DRD ø 65 мм

SMS 1145 DN51

SMS DN38

Резьбовое соединение Swagelok VCR

Varivent G125

Varivent N50-40

Для NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L

**Материал уплотнения**

EPDM

FKM

FFKM