



### Seguro

Monitoramento seguro do enchimento do silo

### Econômico

Aproveitamento ideal das capacidades da correia

### Uso fácil

Operação livre de manutenção

## Transferência da correia

### Medição do nível de enchimento e nível limite na transferência da correia

O transporte de sólidos grossos e finos dentro de uma planta de produção ocorre, na maioria dos casos, por correias transportadoras. Para alcançar um débito uniforme e compensar oscilações da quantidade durante o deslocamento, estão integrados pontos de transferência da correia na linha de transporte. O material recebido é armazenado temporariamente em um silo para evitar um enchimento excessivo. O nível de enchimento e o nível limite têm que ser monitorados.

[Mais detalhes](#)



### VEGAPULS 6X

Medição do nível por radar sem contato na Estação de transferência da correia

- Alta segurança de medição, mesmo com forte incidência de pó
- Livre de manutenção, graças à medição sem contato com o produto
- A mais alta segurança operacional por não ser sensível a ruídos

[Para o produto](#)



### VEGACAP 65

Proteção contra transbordo com detecção capacitiva de nível limite na transferência da correia

- Medição segura, independente de aderências/incrustações
- Ponto de comutação seguro devido ao grande tamanho do peso tensor
- Alta vida útil, graças à sonda robusta e encurtável

[Para o produto](#)

PRO

PRO

## VEGAPULS 6X

Para o produto



## VEGACAP 65

Para o produto



**Faixa de medição - Distância**  
120 m

**Temperatura do processo**  
-196 ... 450 °C

**Pressão do processo**  
-1 ... 160 bar

**Precisão**  
± 1 mm

**Frequency**  
6 GHz  
26 GHz  
80 GHz

**Beam angle**  
≥ 3°

**Materiais, partes molhadas**  
PTFE  
PVDF  
316L  
PP  
PEEK

**Conexão roscada**  
≥ G $\frac{3}{4}$ , ≥  $\frac{3}{4}$  NPT

**Conexão flangeada**  
≥ DN20, ≥  $\frac{3}{4}$ "

**Acessórios higiênicos**  
Clamp ≥ 1 $\frac{1}{2}$ " - DIN32676, ISO2852  
Porca com fenda ≥ 2", DN50 - DIN 11851  
Varivent ≥ DN25  
conexão higiênica com flange tensor DN32  
conexão higiênica F40 com porca de compressão  
Conexões roscadas higiênicas ≥ Tubo DN50 ø53 -  
DIN11864-1-A  
Conexão de flange higiênica ≥ DN50 DIN11864-2  
Conexão de braçadeira higiênica ≥ Tubo DN50 Ø53 -  
DIN11864-3-A  
Conexão DRD ø 65 mm  
SMS 1145 DN51

**Faixa de medição - Distância**  
-

**Temperatura do processo**  
-50 ... 200 °C

**Pressão do processo**  
-1 ... 64 bar

**Versão**  
Cable ø 6 mm with screening tube without weight  
Cable ø 6 mm with screening tube and gravity weight  
Cable ø 6 mm with gravity weight  
Cable ø 8 mm with abrasion protection without weight  
Cable ø 8 mm with abrasion protection and gravity weight  
Cable ø 8 mm with gravity weight  
PA cable ø 12 mm with screening tube and gravity weight

**Materiais, partes molhadas**  
PTFE  
316L  
PA  
PEEK  
Steel

**Conexão roscada**  
≥ G1, ≥ 1 NPT

**Conexão flangeada**  
≥ DN50, ≥ 2"

**Material do invólucro**  
Plástico  
Alumínio  
Plástico  
Aço inoxidável (eletropolido)

**Classificação de proteção**  
IP66/IP68 (0,2 bar)  
IP66/IP67  
IP66/IP68 (1 bar)

**Saída**  
Relay (DPDT)  
Interrupor eletrônico sem contato  
Transistor (NPN/PNP)  
Dois fios