

## Seguro


Alta precisão de medição, valores teóricos exatos para a bomba da caixa de entrada

## Econômico

Não requer linha de purga

#### Uso fácil

A alta classe de proteção IP 68 facilita a limpeza



# Caixa de entrada

## Medição de pressão na caixa de entrada

A suspensão de papel é bombeada para a caixa de entrada da máquina de papel. Em caixas de entrada hidráulicas, ela chega à peneira através de um distribuidor cônico de fluxo cruzado e vários feixes de tubos através da abertura de descarga. A velocidade de fluxo de saída da suspensão é adequada à velocidade da peneira através da pressão da bomba da caixa de entrada. Para isso, é necessária a medição de pressão na caixa de entrada.

#### Mais detalhes



## **VEGABAR 82**

Medição de pressão do processo na caixa de entrada para a regulação da rotação da bomba

- Montagem frontal totalmente embutida na parede da caixa de entrada
- Nenhum efeito sobre a aplicação de polpa sobre a peneira
- Célula de medição CERTEC® para uma alta precisão de medição

## Para o produto



## **VEGABAR** 82

#### Para o produto



## Faixa de medição - Distância

-

#### Faixa de medição - Pressão

-1 ... 100 bar

#### Temperatura do processo

-40 ... 150 °C

## Pressão do processo

-1 ... 100 bar

#### Precisão

0.05 %

#### Materiais, partes molhadas

PVDF

316L

Alloy C22 (2.4602)

PP

1.4057

1.4410

Alloy C276 (2.4819)

Duplex (1.4462)

Titânio Grau 2 (3,7035)

#### Conexão roscada

≥ G½, ≥ ½ NPT

## Conexão flangeada

≥ DN15, ≥ ½"

## Acessórios higiênicos

Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852

Porca com fenda ≥ DN25 - DIN 11851

conexão higiênica com flange tensor DN32

conexão higiênica F40 com porca de compressão

Conexão DRD ø 65 mm

SMS 1145 DN51

SMS DN38

Swagelok VCR screwing

Varivent G125

Varivent N50-40

for NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L

#### Material de vedação

EPDM

FKM FFKM

